



DETERMINA DIRIGENZIALE N. .... DEL .....

**OGGETTO: “ATTIVITA’ POST REVISIONE ESTINTORI NORMA 9994-1:2013”**

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a), del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96, attraverso affidamento diretto nel limite d’importo complessivo del prodotto/servizio previsto pari a € **355,50** +I.V.A.

Visto:

- Il Decreto Legislativo 50/2016 s.m.ed i. (Codice dei Contratti Pubblici) - L.R. n.8 del 17/05/2016;
- Le determinazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- Il Regolamento aziendale per la disciplina dei contratti e degli appalti di lavori, servizi sotto soglia comunitaria di cui all’art. 35 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Le deleghe conferite al Direttore Generale con specifica decisione del CdA ASEC SpA
- Quanto relazionato dal Dirigente di settore con email del 22/01/2018

Tenuto conto delle attività svolte dalle Direzioni di riferimento

- che il 20 giugno 2013, UNI ha pubblicato la norma di riferimento per lo svolgimento dell’attività di controllo e manutenzione degli estintori d’incendio;
- che tale norma definisce nel dettaglio le fasi di controllo e manutenzione, ricomprendendo oltre le attività di sorveglianza, controllo, revisione (denominata revisione programmata) e collaudo, anche il controllo iniziale e la manutenzione straordinaria;
- che con comunicazione/ordine prot. 407/16/U del 24/03/2016 è stata individuata tramite procedura ad evidenza pubblica la ditta Nuova Astorina Antincendio Srl per lo svolgimento delle attività di manutenzione ordinaria estintori secondo norma UNI9994:1-2013 - periodicità semestrale;
- che nell’esecuzione delle attività di manutenzione semestrale è stata segnalata la necessità di sottoporre gli estintori alla fase di revisione punto 4.6 come previsto dalla norma UNI9994:1-2013;
- che tale attività consiste in una serie di interventi tecnici come di seguito elencati:
  - esame interno dell’estintore per la verifica dello stato di conservazione;
  - esame e controllo funzionale di tutte le parti;
  - controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell’agente estinguente, in particolare del tubo pescante, le manichette, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
  - controllo dell’assale e ruote per estintori carrellati;
  - ripristino delle protezioni superficiali se danneggiate;
  - sostituzione della valvola di sicurezza se presente;
  - sostituzione dell’agente estinguente;
  - sostituzione delle guarnizioni;
  - sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio;
  - rimontaggio dell’estintore in perfetto stato di efficienza.



- che le attività di cui sopra hanno lo scopo di mantenere e/o verificare nel tempo l'efficienza degli estintori ed è necessaria al fine di poterne ripristinare la regolare efficienza;
- che per la fase di revisione da effettuarsi presso officina autorizzata è stato necessario sostituire le dotazioni antincendio di proprietà con altre equivalenti fornite dalla ditta Nuova Astorina Antincendio;
- che la ditta Nuova Astorina Antincendio, incaricata per le attività di revisione (punto 4.6 della norma UNI9994:1-2013) con ordine di acquisto n. 233/2017, ha rilevato nella fase operativa di verifica alcune criticità sugli estintori in esame;
- con propria comunicazione del 09/01/2018 (prot. 101/18/E) ha aggiornato il quadro complessivo delle attività connesse alla fase del collaudo (punto 4.7 della norma UNI9994:1-2013), alla gestione degli estintori dichiarati "fuori uso" e dei ricambi necessari al pieno ripristino delle funzionalità standard, quotando un costo pari a 355,50 euro (il preventivo riporta un importo complessivo pari a 872,20 euro ed include le attività di revisione già oggetto di specifico ordine di acquisto n.233/2017 per 516,70 euro);
- che è esigenza di ASEC SpA adeguare con tempestività le proprie dotazioni antincendio;
- che in data 10/01/2018 è stato anticipato a mezzo e-mail dal Dirigente di settore comunicazione alla ditta Nuova Astorina Antincendio di procedere con le attività segnalate al fine di ripristinare tempestivamente la piena funzionalità degli estintori in verifica;
- che per quanto sopra, vista la completezza della citata offerta, il Dirigente di settore ha ritenuto la proposta Nuova Astorina Antincendio Srl adeguata e rispondente alle esigenze aziendali,

Tutto quanto premesso e considerato

#### SI DETERMINA

di procedere all'assegnazione onde garantire l'adeguamento delle dotazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa secondo quanto di seguito indicato:

##### **A. Obiettivo del prodotto/servizio**

La fornitura in oggetto consentirà di completare con tempestività l'adeguamento, salvo gli estintori dichiarati "fuori uso" delle proprie dotazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza.

##### **B. Oggetto del prodotto/servizio:**

Ultimare la fase di revisione punto 4.6 come previsto dalla norma UNI9994:1-2013.

##### **C. Valore economico complessivo presunto del prodotto/servizio**

**Importo complessivo del servizio: 355,50 € + IVA** - finanziato con mezzi propri di bilancio ASEC S.p.A.

##### **D. Indicazione della procedura individuata per l'aggiudicazione:**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i



**E. Motivazione a sostegno della tipologia di procedura:**

Come previsto dal regolamento aziendale per gli acquisti sotto soglia e come previsto dal vigente Codice degli appalti pubblici che prevede la possibilità, per i servizi di importo complessivo inferiore a 40 mila euro, di adottare le procedure semplificate a norma dell'art. 36 comma 2 lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

**F. Durata stimata dell'appalto:**

La durata del servizio di revisione è stimata in 10 giorni lavorativi dall'ordine di acquisto del servizio.

**G. Preliminare definizione delle caratteristiche tecniche del servizio:**

Sulla base delle esigenze aziendali riscontrate e segnalate in fase di verifica periodica effettuata ai sensi della norma UNI9994:1-2013

**H. Individuazione delle figure responsabili di ASEC SpA e della Società che svolgerà il servizio**

Nel rispetto della vigente normativa in materia di appalti pubblici, dei Regolamenti aziendali e delle deleghe conferite, individua:

- Società fornitrice del prodotto/servizio:

**NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO S.R.L.**

Sede legale: Via Mongibello n.93 – Piano Tavola, Belpasso (CT) – Cap. 95032

Partita Iva 05017970871

Referente: Sig.ra Astorina - tel. +39 095.205189 – [info@nuovaastorinaantincendio.it](mailto:info@nuovaastorinaantincendio.it)

- Responsabile Unico del Procedimento ASEC SpA: **Dott. Salvatore Li Calzi**

Determina inoltre che si procederà alla pubblicazione della presente determina sul sito web aziendale, nonché nel relativo albo per 15 gg. dalla firma dell'ordine.

Il Direttore Generale ASEC S.p.A.  
(Dott.ssa Giovanna D'Ippolito)



